

Tournevis coudé Torx

- Tournevis coudé pour les vis centrales (p. 3-38) :
  - S6x16-**T25**
  - S8x25-**T40**
  - S12x30-**T50**, M12x30-**T50**
- Grande longueur de tête pour un accès facile à la vis

T25



00111397

Tournevis coudé T25		N°
	5	**3 842 528 590**
Matériaux :	Acier chromé au vanadium	

T40



00111398

Tournevis coudé T40		N°
	5	**3 842 528 588**
Matériaux :	Acier chromé au vanadium	

T50



00111399

Tournevis coudé T50		N°
	5	**3 842 528 586**
Matériaux :	Acier chromé au vanadium	